

红外加热在华夫电炉上应用 的效益及存在问题

方 舟

(上海益民食品一厂)

1. 问题的提出

巧克力华夫饼干是六十年代投产的外销产品。原有烘制华夫的电炉设备较落后，耗电量大，原耗消耗多，质量也一直有问题。电炉由模框、模板和电热管组成。模框分上下，是长宽高厚分别为 $315\text{ cm} \times 213\text{ cm} \times 45\text{ cm} \times 16\text{ cm}$ 的铸件，膛内不加工，四边高，中间低。模板是 10 cm 厚的钢材，表面一侧有花纹，华夫浆料就浇注在模板上。电热管系W型、展开长度 1.5 m 、直径 12 cm 的无缝钢管，放在模框膛内作为热源，热源与华夫浆料的距离为 31.5 cm 。电热管上面放二至三块厚 5 cm 的石棉水泥板，别无其他隔热保温措施，非辐射面的热损失严重。

2. 设备的改造

要提高加热效率，并尽量减少输入热能的损耗，必须采用新的热源和新的炉膛结构。我们采用了“结构改革，结合应用红外加热，外加一身棉”的方案，对原有的华夫电炉作了如下改革：(1) 在电热管表面高温熔射红外辐射涂层。涂层成分为 TiO_2 加 Cr_2O_3 的混合物。介质为空气。(2) 热源与被加热物料之间的距离由 31.5 cm 减小到 7 cm ，缩短了 24.5 cm 。(3) 辐射面基材采用热均匀性好的黄铜(ZHMn58-2-2)。(4) 模框四周用硅酸铝隔温热保。

3. 经济效益

(1) 节电。烘制华夫的电炉经改革后耗电量由 $2 \times 800\text{ W}/\text{只}$ 减为 $2 \times 560\text{ W}/\text{只}$ ，每只节电 480 W ，若考虑整个生产线上 120 只电炉三班生产，则一年可节电 43.13 万度。

(2) 增产。老炉子平均每小时生产 191 片，新炉子 225 片，多 34 片，提高 17% 。

(3) 提高质量。老炉子生产时华夫片子中间焦黄、四周发白、碎片多、面头多等问题在采用新炉子后得到改善，具体数字见表1。

表1 新老炉产品质量比较

项 目	老 炉	新 炉					降低数	年效益 (元)
		81年月平均	82年10月	82年11月	82年12月	月平均		
富强粉单耗(kg/t)	556	382	348	362	364	364	192	81,600
次品率(%)	20.59	11.25	9.64	10.78	10.57	10.57	10.02	68,512
面头率(公斤/桶)	10.96	7.14	9.42	8.51	8.36	8.36	2.60	—

(4) 改善劳动条件。当室温在23°C时，测得老炉子的外壳温度为120°C，新炉子为96°C，操作人员的工作环境温度得以降低。

4. 尚待解决的问题

新炉子投产后，实测产量提高17%。但十三个月后，发现新炉子产量反比老炉子低。据我们分析，这个变化是由于电热管的辐射涂层发生变化而引起的。这种现象的出现，一般是由涂料老化热辐射效率下降或涂层质量差等原因所致。这个问题尚待科研、生产和使用单位共同努力加以解决。

(本文1982年12月4日收到)

红外测温仪在电力系统中的应用实例

刘国俊

(湖北省黄石供电局)

1975年以来，我们结合每年电气设备预防性试验、设备迎峰度夏、和新设备载荷运行，以定期重点检查等形式，采用红外测温仪对电力设备在负荷多变的情况下，进行了32228个接触点的温度测量(见表1)，其中发现极严重的缺陷一例，温度竟高达306°C(见表2)。由于应用了红外测温技术，有效地防止了类似恶性故障的发生。从表1可见，由于坚持采用红外测温方法，及时发现缺陷，事故逐年减少，1982年测量设备接头5166个，及时发现严重缺陷3例，从而对电力系统安全运行发挥了积极的作用。

但是，红外测温仪在电力系统中运用，有些问题尚待在实践中予以解决，其中之一是过热接头的温度标准如何掌握。而这又与温度测量的准确度有关。众所周知，被测目标的比辐射率数值直接影响测量的准确性。而物体表面情况千变万化，同一材料的不同物体，因表面氧化程度的差异，比辐射率起伏很大，很难确定。我们认为，在提高仪器精确度的基础上，应重点对铜和铝的比辐射率值进行探索，积累经验，以提高测量准确度。

表1 各种接头红外测温统计表

使用仪器	测量日期	接头数	过热缺陷情况			
			特别严重	严重	一般	不良
JHW-1型	75~76年	5270	—	3	6	18
JHW-1型	77年	2193	—	4	1	10
JHW-2型	78年	8361	—	12	39	31
JHW-2型	79~80年	8928	1	8	23	7
JHW-2型	81年	2812	—	2	5	2
JHW-2型	82年	5166	—	3	2	—
合计	8年	32228	1	32	76	68